



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

# Prüfbericht

## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen

**eingebaut in  
100 mm Leichtbauwand  
(mit Knauf Silentboard-Platten)**

Messung der Luftschalldämmung  
nach DIN EN ISO 10140-2

**28.01.2025**

**Michael Sommer**

**06122 / 95 61-29**

**sommer@ita.de**

**Projekt-Nr.: 24\_203**

**Prüfbericht: 0004.25**

**Index 02**

Bau- und Raumakustik,  
Schallimmissionsschutz,  
Thermische Bauphysik,  
Erschütterungsschutz

Schalltechnisches Labor, Prüfstelle  
für die Erteilung allgemeiner  
bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse,  
Messstelle nach § 29b BImSchG für  
Geräusche und Erschütterungen

Max-Planck-Ring 49, 65205 Wiesbaden  
Telefon: 06122 / 95 61- 0  
Telefax: 06122 / 95 61- 61  
Mail: office@ita.de  
www.ita.de

HRB 3505 Wiesbaden  
Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. (FH) Markus Sahl  
Dipl.-Ing. Georg Eßer



VMPA-SPG-185-97-HE



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b>Allgemeines.....</b>	<b>1</b>
1.1	Projektbeteiligte .....	1
1.2	Situation und Aufgabenstellung.....	1
<b>2.</b>	<b>Bearbeitungsgrundlagen.....</b>	<b>1</b>
2.1	Normen, Richtlinien und Verordnungen .....	1
<b>3.</b>	<b>Messtermin .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>Prüfaufbau .....</b>	<b>2</b>
4.1	Prüfaufbau.....	2
4.2	Einbausituation im Prüfstand.....	3
4.3	Maximalschalldämm-Maß der Prüfanordnung.....	3
<b>5.</b>	<b>Messverfahren.....</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>Messgeräte.....</b>	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>Messergebnisse .....</b>	<b>6</b>
<b>8.</b>	<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>7</b>

## **Prüfbericht**

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

## ANLAGEN

<b>Anlage 1:</b>	Einbau des Prüfgegenstandes – Prüfstandskizze
<b>Anlage 2:</b>	Einbau des Prüfgegenstandes Skizze der Einbaupositionen
<b>Anlage 3:</b>	Ansichten der Prüfanordnung
<b>Anlage 4:</b>	Zeichnung und Angaben des Auftraggebers
<b>Anlagen 5 bis 10:</b>	Messergebnisse
<b>Anlage 11:</b>	Vergleich aller Messkurven



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## Prüfbericht

### Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen

eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand

Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25

## 1. Allgemeines

### 1.1 Projektbeteiligte

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

### 1.2 Situation und Aufgabenstellung

An einer Leichtbauwand CW 50/100, d = 100 mm (hochschalldämmend mit Knauf Silentboard-Platten), war zu überprüfen, ob nach Einbau von **Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen** in zwei verschiedenen Ausführungen sowie in verschiedenen Anordnungen, Beeinträchtigungen an die Luftschalldämmung der Grundwand ohne Einbaudosen bestehen. Eingebaut wurden jeweils 5 Gerätedosen mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen, jeweils einseitig sowie beidseitig, gegenüberliegend und versetzt. Zum Vergleich zu vorgenannten erfolgten Messungen der Luftschalldämmung der Leichtbauwand ohne Elektrodo-

## 2. Bearbeitungsgrundlagen

### 2.1 Normen, Richtlinien und Verordnungen

- [1] DIN EN ISO 10140:2021-09 "Messung der Schalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand"  
Teil 1 "Anwendungsregeln für bestimmte Produkte"  
Teil 2 "Messung der Luftschalldämmung"  
Teil 4 "Messverfahren und Anforderungen"  
Teil 5 "Anforderungen an Prüfstände und Prüfeinrichtungen"
- [2] DIN EN ISO 717-1 "Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen"  
Teil 1: 2021-05 "Luftschalldämmung"
- [3] DIN EN ISO 3382-2:2008-09 "Akustik – Messung von Parametern der Raumakustik"  
- Teil 2: "Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen"
- [4] DIN EN ISO 12999-1 "Akustik – Bestimmung und Anwendung der Messunsicherheiten in der Bauakustik"  
Teil 1: 2021-04 "Schalldämmung"
- [5] DIN 4109-4:2016-07: "Schallschutz im Hochbau"  
- Teil 4: "Bauakustische Prüfungen"
- [6] Beschlussbuch des Arbeitskreises der Prüfstellen für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für den Schallschutz im Hochbau - Arbeitskreis Schallprüfstellen, Stand 21.03.2022



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

### **3. Messtermin**

Die Messungen fanden am 20.01.2025 in unserem schalltechnischen Labor statt.

### **4. Prüfaufbau**

#### **4.1 Prüfaufbau**

Leichtbauwand CW 50/100, d = 100 mm:

- 2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbezogene Masse je 17,5 kg/m<sup>2</sup>
- 50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt:
  - 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040
- 2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbezogene Masse je 17,5 kg/m<sup>2</sup>

Gerätedosen:

- P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm
- P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm

jeweils 5 Stück mit Leerrohren versehen und mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen.

Prüfungen mit den folgenden Anordnungen in der Leichtbauwand:

(Prüf-Nr.: 1 Leichtbauwand ohne Gerätedosen)

Prüf-Nr.: 2 P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm – einseitig  
5 Stk. (im Empfangsraum montiert)

Prüf-Nr.: 3 P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm – einseitig 5 Stk.  
(im Empfangsraum montiert)

Prüf-Nr.: 4 P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm – beidseitig je  
5 Stk., um 500 mm versetzt

Prüf-Nr.: 5 P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm – beidseitig je  
5 Stk., um 500 mm versetzt

Prüf-Nr.: 6 P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - beidseitig, je  
5 Stk. gegenüberliegend

Zeichnungen des Auftraggebers zum Aufbau des Prüfgegenstandes sind in Anlage 4 dargestellt. Die Einbausituation in den Prüfstand ist in den Anlagen 1 bis 3 dargestellt.

### **Prüfbericht**

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## **Prüfbericht**

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

### 4.2 Einbausituation im Prüfstand

Der Einbau der Leichtbauwand erfolgte durch eine vom Auftraggeber beauftragten Trockenbaufirma in unseren Wandprüfstand P-W2 mit unterdrückter Flankenübertragung. Die Prüfstands-fuge befand sich senderaumseitig vor der Prüfanordnung. Der Einbau der Schallschutzdosen in die Leichtbauwand erfolgte durch den Auftraggeber.

### 4.3 Maximalschalldämm-Maß der Prüfanordnung

Das Maximalschalldämm-Maß hängt neben der Beschaffenheit des Prüfstandaufbaus von der Art des geprüften Bauteils und den Einbaubedingungen ab.

Nach DIN EN ISO 10140-5 [1], Anhang A ist geregelt, dass die  $R'_{w,max}$ -Werte für eine repräsentative Trennwandkonstruktion im Prüfbericht anzugeben sind, und zwar für diejenige repräsentative Konstruktion, "die dem üblicherweise im Prüfstand geprüften Bauteil am ähnlichsten ist".

Im vorliegenden Fall wurde die Leichtbauwand Typ A nach DIN EN ISO 10140 als die ähnlichste repräsentative Konstruktion herangezogen.

Die  $R'_{w,max}$ -Werte sind im Anlagenblatt eingetragen. Es ergibt sich ein maximales bewertetes Schalldämm-Maß, bezogen auf die Prüffläche von  $13,41 \text{ m}^2$ , von  $R'_{w,max} = 67 \text{ dB}$ .



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## 5. Messverfahren

Die Untersuchungen erfolgten nach DIN EN ISO 10140-2:2021-09 [1].

Das Schalldämm-Maß  $R'$  wurde nach den folgenden Gleichungen ermittelt:

$$R'_j = D_j + 10 \log \frac{S}{A} \text{ in dB} \quad (\text{Gl. 1})$$

$$R' = -10 \log \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m 10^{-R'_j/10} \text{ in dB} \quad (\text{Gl. 2})$$

Hierin bedeuten:

- $R'_j$  = Schalldämm-Maß bei Lautsprecherposition  $j$  in dB
- $D_j$  = Pegeldifferenz der energetisch gemittelten Schalldruckpegel zwischen Sendee- und Empfangsraum in dB bei Lautsprecherposition  $j$
- $S$  = Fläche des gemeinsamen Trennbauteils in  $\text{m}^2$
- $A$  = äquivalente Absorptionsfläche des Empfangsraums in  $\text{m}^2$
- $m$  = Anzahl der Lautsprecherpositionen.

Die Bestimmung des Schalldruckpegels erfolgte an zehn Mikrofonstandpositionen bei zwei Lautsprecherstellungen. Aus den Ergebnissen wurde der energetisch gemittelte Schalldruckpegel ermittelt. Die Integrationszeit je Messposition betrug jeweils 20 s.

Der Fremdgeräuschpegel war zum Teil nicht ausreichend gering, sodass eine entsprechende Korrektur nach DIN EN ISO 10140-4:2010-12 [1] erforderlich war. Betrug die Differenz zwischen Empfangsraumpegel und Fremdgeräuschpegel  $< 6$  dB, erfolgt nach DIN EN ISO 10140-4:2010-12 [1] eine Korrektur um 1,3 dB. Diese Korrektur der Ergebnisse wird in den Anlageblättern mit "≥" gekennzeichnet.

Die äquivalente Absorptionsfläche wurde aus einer Nachhallzeitmessung nach der Beziehung

$$A = 0,16 \frac{V}{T} \text{ in } \text{m}^2 \quad (\text{Gl. 3})$$

bestimmt.

Hierin bedeuten:

- $V$  = Volumen des Empfangsraumes in  $\text{m}^3$
- $T$  = Nachhallzeit in s.

Die Bestimmung der Nachhallzeit erfolgte nach den Vorgaben der DIN EN ISO 10140-4:2021-09 [1], Abschnitt 4.6.2 "Messung der Nachhallzeit". Hiernach wird Bezug auf ISO 3382-2, aktuelle deutsche Fassung DIN EN ISO 3382-2:2008-09 [3] genommen.

## Prüfbericht

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## Prüfbericht

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

Es wurde das Verfahren mit abgeschaltetem Rauschen verwendet. An insgesamt vier Mikrofon-Einzelpositionen wurden jeweils zwei Abklingvorgänge bei einer Lautsprecherposition aufgezeichnet. Aus den Einzel-Messwerten wurde der arithmetische Mittelwert gebildet.

Die Ermittlung des bewerteten Schalldämm-Maßes  $R_w$  sowie der Spektrum-Anpassungswerte  $C$  und  $C_{tr}$  erfolgte nach DIN EN ISO 717-1:2021-05 [2].

Bezüglich der Wiederholstandardabweichung  $\sigma_r$  und der Vergleichsstandardabweichung  $\sigma_R$  wird auf die Tabellen 2 und 3 der DIN EN ISO 12999-1:2021-04 [4], verwiesen.

Die Ergebnisse im Frequenzbereich von 50 Hz bis 80 Hz sind durch die geometrischen Gegebenheiten des Prüfstandes beeinflusst; die Darstellung dieser Messwerte erfolgt nur informativ.

## 6. Messgeräte

Bezeichnung	Typ	Seriennummer
Echtzeit-Analysator Kanal A (geeicht bis einschließlich 2026)	Norsonic 145	14529842/22
in Verbindung mit:		
Kondensatormikrofon (Kanal A)	Norsonic 1225	491237
Mikrofon-Vorverstärker (Kanal A)	Norsonic 1209	23385
Echtzeit-Analysator Kanal B (geeicht bis einschließlich 2026)	Norsonic 145	1404383/10
in Verbindung mit:		
Kondensatormikrofon (Kanal B)	Norsonic 1225	491259
Mikrofon-Vorverstärker (Kanal B)	Norsonic 1209	23386
Kalibrator	Norsonic 1256	125626712
Lautsprecherkombination (Dodekaeder)	Norsonic 276	2766343
Leistungsverstärker	Norsonic 280	2803954
Haar-Hygrometer mit Thermometer	Fischer 111T	

Die Messgeräte wurden vor und nach den Messungen kalibriert. Hierbei traten keine Abweichungen auf.



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## 7. Messergebnisse

Die grafische Darstellung der Ergebnisse ist in den Anlagen 5 bis 10 eingetragen. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst. Ein Vergleich der Ergebnisse mit und ohne Gerätedosen ist in Anlage 11 dargestellt.

Tabelle 1: Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$  in dB (Prüfstandswert)

Prüf-Nr.	Anl.-Nr.	Bezeichnung	Messergebnis
1	5	Leichtbauwand ohne Gerätedosen	$R_w = 58 \text{ dB}$ (58,7 dB $\pm$ 1,2 dB) *
2	6	P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm einseitig (im Empfangsraum montiert)	$R_w = 58 \text{ dB}$ (58,6 dB $\pm$ 1,2 dB) *
3	7	P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm einseitig (im Empfangsraum montiert)	$R_w = 58 \text{ dB}$ (58,6 dB $\pm$ 1,2 dB) *
4	8	P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm beidseitig, um 500 mm versetzt	$R_w = 58 \text{ dB}$ (58,7 dB $\pm$ 1,2 dB) *
5	9	P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm beidseitig, um 500 mm versetzt	$R_w = 58 \text{ dB}$ (58,4 dB $\pm$ 1,2 dB) *
6	10	P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - beidseitig, gegenüberliegend	$R_w = 58 \text{ dB}$ (58,9 dB $\pm$ 1,2 dB) *

\* informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten

## Prüfbericht

### Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen

eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand

Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25





ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

#### **Prüfbericht**

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

#### **8. Allgemeine Hinweise**

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das geprüfte Objekt.

Der Prüfbericht darf nur dann ohne unsere Zustimmung veröffentlicht oder vervielfältigt werden, wenn Form und Inhalt unverändert bleiben. Die auszugsweise Wiedergabe ist nur mit unserer Zustimmung zulässig.

Dieser Bericht umfasst 7 Seiten und 11 Anlagen

Wiesbaden, den 28.01.2021

ita Ingenieurgesellschaft  
für Technische Akustik mbH


Georg Eßer  
Prüfstellenleiter

Michael Sommer  
Fachbearbeiter  
Leiter der Messtechnik

## Wandprüfstand P-W2

mit unterdrückter Flankenübertragung nach DIN EN ISO 10140

### Grundriss




### Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen

eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand

Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25

Anlage 1  
Einbau des  
Prüfgegenstandes

### Schnitt






ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

## Zeichnung des Auftraggebers

Mit Eintragung der Einbaupositionen der Gerätedosen

Metaländerwand mit Gipskartonbeplankung Schallschutz,  $d = 100 \text{ mm}$



Maße in mm

Einbau der Schallschutzdosen mit Schalter, Steckdose und Rahmen.

Einbau der Schallschutzdosen gegenüberliegend mit Schalter, Steckdose und Rahmen.

Einbau der Schallschutzdosen mit Schalter, Steckdose und Rahmen, versetzt eingebaut, Abstand 500 mm.

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

**Anlage 2  
Einbau des  
Prüfgegenstandes**



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

**Anlage 3  
Einbau des  
Prüfgegenstandes**

**Fotodokumentation**



Ansicht empfangsraumseitig



Ansicht senderraumseitig; hier: bei gegenüber Anordnung



Detailansichten P201-02 Qnect 62 mm




Detailansichten P200-02 Qnect 49 mm



Ansicht mit Steckdoseneinsätzen und  
Blendrahmen



## Zeichnungen des Auftraggebers



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI


**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

**Anlage 4  
Aufbau des  
Prüfgegenstandes**

Zeichnungen des Auftraggebers



ita Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure VBI

**Primo - Qnect Hohlwand  
Schallschutz Gerätedosen**

**eingebaut in 100 mm  
Leichtbauwand**

**Projekt-Nr.: 24\_203  
Prüfbericht: 0004.25**

**Anlage 4  
Aufbau des  
Prüfgegenstandes**

# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand



## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

Hersteller: Primo GmbH  
Prüfgegenstand eingebaut: Monteure des Auftraggebers  
Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:  
Kennzeichnung der Prüfräume: Wandprüfstand P-W2 nach DIN EN ISO 10140  
maximales Schalldämm-Maß des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche von  $S = 13,4 \text{ m}^2$ :  $R'_{w,\max} = 67 \text{ dB}$

### Prüf-Nr.: 1


#### Prüfanordnung ohne Gerätedosen

Metallständerwand CW 50/100, zweilagig beplankt,  $d = 100 \text{ mm}$   
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$   
50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt: 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040  
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$

Ein- und Aufbau des Prüfobjektes siehe Anlage 1 bis 4

Fläche des Trennbauteils:  $13,41 \text{ m}^2$   
Flächenbezogene Masse:  $-- \text{ kg/m}^2$   
Lufttemp. im Prüfstand:  $19 \text{ }^\circ\text{C}$   
relative Luftfeuchte:  $40 \text{ } \%$   
Statischer Druck:  $1007 \text{ hPa}$   
Volumen Senderraum:  $59 \text{ m}^3$   
Volumen Empfangsraum:  $64 \text{ m}^3$   
Prüfdatum: 20.01.2025

Frequenz f Hz	R/R' Terz dB	R' <sub>max</sub> Terz dB
50	* $\geq 21,7$	30,3
63	* $\geq 22,0$	32,9
80	$\geq 21,8$	38,2
100	* $\geq 31,3$	44,7
125	* $\geq 34,8$	48,9
160	* $\geq 41,0$	51,2
200	* $\geq 46,9$	54,2
250	* $\geq 50,4$	57,2
315	* $\geq 53,4$	58,5
400	* $\geq 56,6$	60,3
500	* $\geq 59,4$	63,9
630	* $\geq 60,9$	66,4
800	* $\geq 64,2$	69,3
1000	* $\geq 67,5$	71,4
1250	* $\geq 69,0$	74,6
1600	* $\geq 70,8$	78,6
2000	* $\geq 70,9$	84,4
2500	$\geq 67,7$	85,2
3150	$\geq 57,2$	83,1
4000	$\geq 60,2$	84,3
5000	$\geq 63,5$	83,0



\* R' (Messgrenze erreicht/überschritten)

— verschobene Kurve der Bezugswerte

--- Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)

..... maximale Schalldämmung des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche

Bewertung nach ISO 717-1: Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die nach einem Standardverfahren erhalten wurden

**$R_w (C; C_{tr}) = 58 (-3; -9) \text{ dB}$**

**$C_{50-5000} = -6 \text{ dB}$**

**$C_{tr, 50-5000} = -19 \text{ dB}$**

$R_w \pm \sigma_R = 58,7 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$  (Informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten)

## ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 5 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so



# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand



## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

Hersteller: Primo GmbH  
Prüfgegenstand eingebaut: Monteure des Auftraggebers  
Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:  
Kennzeichnung der Prüfräume: Wandprüfstand P-W2 nach DIN EN ISO 10140  
maximales Schalldämm-Maß des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche von  $S = 13,4 \text{ m}^2$ :  $R'_{w,\max} = 67 \text{ dB}$

### Prüf.Nr.: 2

### Prüfanordnung mit P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm - einseitig 5. Stk.


Metallständerwand CW 50/100, zweilagig beplankt,  $d = 100 \text{ mm}$   
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$   
50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt: 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040  
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$

Anordnung der Gerätedosen:  
- einseitig 5 Dosen mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen  
- Montage im Empfangsraum

Ein- und Aufbau des Prüfobjektes siehe Anlage 1 bis 4

Fläche des Trennbauteils:  $13,41 \text{ m}^2$   
Flächenbezogene Masse:  $-- \text{ kg/m}^2$   
Lufttemp. im Prüfstand:  $20 \text{ }^\circ\text{C}$   
relative Luftfeuchte:  $41 \text{ } \%$   
Statischer Druck:  $1007 \text{ hPa}$   
Volumen Senderraum:  $59 \text{ m}^3$   
Volumen Empfangsraum:  $64 \text{ m}^3$   
Prüfdatum: 20.01.2025

Frequenz f Hz	R/R' Terz dB	R' <sub>max</sub> Terz dB
50	* $\geq 20,9$	30,3
63	* $\geq 21,9$	32,9
80	$\geq 21,3$	38,2
100	* $\geq 31,3$	44,7
125	* $\geq 34,9$	48,9
160	* $\geq 41,0$	51,2
200	* $\geq 46,7$	54,2
250	* $\geq 50,7$	57,2
315	* $\geq 53,0$	58,5
400	* $\geq 56,1$	60,3
500	* $\geq 59,5$	63,9
630	* $\geq 61,6$	66,4
800	* $\geq 64,3$	69,3
1000	* $\geq 67,5$	71,4
1250	* $\geq 69,2$	74,6
1600	* $\geq 70,9$	78,6
2000	* $\geq 71,6$	84,4
2500	$\geq 68,0$	85,2
3150	$\geq 57,8$	83,1
4000	$\geq 60,5$	84,3
5000	$\geq 63,7$	83,0



\*  $R'$  (Messgrenze erreicht/überschritten)  
— verschobene Kurve der Bezugswerte  
- - - Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)  
..... maximale Schalldämmung des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche

Bewertung nach ISO 717-1: Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die nach einem Standardverfahren erhalten wurden

$R_w (C; C_{tr}) = 58 (-3; -9) \text{ dB}$

$C_{50-5000} = -7 \text{ dB}$

$C_{tr,50-5000} = -19 \text{ dB}$

$R_w \pm \sigma_R = 58,6 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$  (Informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten)

## ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 6 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so

# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand



## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

Hersteller: Primo GmbH  
Prüfgegenstand eingebaut: Monteure des Auftraggebers  
Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:  
Kennzeichnung der Prüfräume: Wandprüfstand P-W2 nach DIN EN ISO 10140  
maximales Schalldämm-Maß des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche von  $S = 13,4 \text{ m}^2$ :  $R'_{w,\max} = 67 \text{ dB}$

### Prüf-Nr.: 3

### Prüfanordnung mit P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - einseitig 5 Stk.

Metallständerwand CW 50/100, zweilagig beplankt,  $d = 100 \text{ mm}$   
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$   
50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt: 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040  
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$


### Anordnung der Gerätedosen:

- einseitig 5 Dosen mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen
- Montage im Empfangsraum

Ein- und Aufbau des Prüfobjektes siehe Anlage 1 bis 4

Fläche des Trennbauteils:  $13,41 \text{ m}^2$   
Flächenbezogene Masse:  $-- \text{ kg/m}^2$   
Lufttemp. im Prüfstand:  $21 \text{ }^\circ\text{C}$   
relative Luftfeuchte:  $39 \%$   
Statischer Druck:  $1006 \text{ hPa}$   
Volumen Senderraum:  $59 \text{ m}^3$   
Volumen Empfangsraum:  $64 \text{ m}^3$   
Prüfdatum: 20.01.2025

Frequenz f Hz	R/R' Terz dB	R' <sub>max</sub> Terz dB
50	* $\geq 21,5$	30,3
63	* $\geq 21,8$	32,9
80	$\geq 21,2$	38,2
100	* $\geq 31,6$	44,7
125	* $\geq 34,8$	48,9
160	* $\geq 41,1$	51,2
200	* $\geq 46,7$	54,2
250	* $\geq 50,1$	57,2
315	* $\geq 53,5$	58,5
400	* $\geq 56,0$	60,3
500	* $\geq 60,2$	63,9
630	* $\geq 61,6$	66,4
800	* $\geq 64,2$	69,3
1000	* $\geq 67,1$	71,4
1250	* $\geq 69,1$	74,6
1600	* $\geq 70,6$	78,6
2000	* $\geq 71,5$	84,4
2500	$\geq 68,0$	85,2
3150	$\geq 57,7$	83,1
4000	$\geq 60,7$	84,3
5000	$\geq 63,5$	83,0



\* R' (Messgrenze erreicht/überschritten)

— verschobene Kurve der Bezugswerte

--- Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)

..... maximale Schalldämmung des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche

Bewertung nach ISO 717-1: Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die nach einem Standardverfahren erhalten wurden

$R_w (C; C_{tr}) = 58 (-3; -9) \text{ dB}$

$C_{50-5000} = -7 \text{ dB}$

$C_{tr, 50-5000} = -19 \text{ dB}$

$R_w \pm \sigma_R = 58,6 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$  (Informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten)

## ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 7 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so

# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand



## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

Hersteller: Primo GmbH  
Prüfgegenstand eingebaut: Monteure des Auftraggebers  
Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:  
Kennzeichnung der Prüfräume: Wandprüfstand P-W2 nach DIN EN ISO 10140  
maximales Schalldämm-Maß des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche von  $S = 13,4 \text{ m}^2$ :  $R'_{w,\max} = 67 \text{ dB}$

### Prüf-Nr.: 4

### Prüfanordnung mit P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm - beidseitig 5 Stk., um 500 mm versetzt


Metallständerwand CW 50/100, zweilagig beplankt,  $d = 100 \text{ mm}$   
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$   
50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt: 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040  
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$

Anordnung der Gerätedosen:  
- beidseitig 5 Dosen mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen  
- Montage beidseitig im Sende- und Empfangsraum, um 500 mm versetzt

Ein- und Aufbau des Prüfobjektes siehe Anlage 1 bis 4

Fläche des Trennbauteils:  $13,41 \text{ m}^2$   
Flächenbezogene Masse:  $-- \text{ kg/m}^2$   
Lufttemp. im Prüfstand:  $19 \text{ }^\circ\text{C}$   
relative Luftfeuchte:  $41 \text{ } \%$   
Statischer Druck:  $1006 \text{ hPa}$   
Volumen Senderaum:  $59 \text{ m}^3$   
Volumen Empfangsraum:  $64 \text{ m}^3$   
Prüfdatum: 20.01.2025

Frequenz f Hz	R/R' Terz dB	R' <sub>max</sub> Terz dB
50	* $\geq 22,4$	30,3
63	* $\geq 22,4$	32,9
80	$\geq 21,6$	38,2
100	* $\geq 31,3$	44,7
125	* $\geq 34,5$	48,9
160	* $\geq 41,0$	51,2
200	* $\geq 47,1$	54,2
250	* $\geq 50,5$	57,2
315	* $\geq 53,9$	58,5
400	* $\geq 56,0$	60,3
500	* $\geq 60,1$	63,9
630	* $\geq 61,7$	66,4
800	* $\geq 64,5$	69,3
1000	* $\geq 67,6$	71,4
1250	* $\geq 69,3$	74,6
1600	* $\geq 70,6$	78,6
2000	* $\geq 71,2$	84,4
2500	$\geq 67,9$	85,2
3150	$\geq 57,7$	83,1
4000	$\geq 60,5$	84,3
5000	$\geq 63,4$	83,0



\*  $R'$  (Messgrenze erreicht/überschritten)  
— verschobene Kurve der Bezugswerte  
- - - Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)  
..... maximale Schalldämmung des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche

Bewertung nach ISO 717-1: Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die nach einem Standardverfahren erhalten wurden

$R_w (C; C_{tr}) = 58 (-3; -9) \text{ dB}$

$C_{50-5000} = -6 \text{ dB}$

$C_{tr, 50-5000} = -19 \text{ dB}$

$R_w \pm \sigma_R = 58,7 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$  (Informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten)

## ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 8 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so

# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand



## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

Hersteller: Primo GmbH

Prüfgegenstand eingebaut: Monteure des Auftraggebers

Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:

Kennzeichnung der Prüfräume: Wandprüfstand P-W2 nach DIN EN ISO 10140

maximales Schalldämm-Maß des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche von  $S = 13,4 \text{ m}^2$ :  $R'_{w,\max} = 67 \text{ dB}$

### Prüf-Nr.: 5

### Prüfanordnung mit P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - beidseitig 5 Stk., um 500 mm versetzt

Metallständerwand CW 50/100, zweilagig beplankt,  $d = 100 \text{ mm}$

2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$

50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt: 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040

2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$


Anordnung der Gerätedosen:

- beidseitig 5 Dosen mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen
- Montage beidseitig im Sende- und Empfangsraum, um 500 mm versetzt

Ein- und Aufbau des Prüfobjektes siehe Anlage 1 bis 4

Fläche des Trennbauwerks:  $13,41 \text{ m}^2$   
Flächenbezogene Masse:  $-- \text{ kg/m}^2$   
Lufttemp. im Prüfstand:  $20 \text{ }^\circ\text{C}$   
relative Luftfeuchte:  $41 \text{ } \%$   
Statischer Druck:  $1006 \text{ hPa}$   
Volumen Senderaum:  $59 \text{ m}^3$   
Volumen Empfangsraum:  $64 \text{ m}^3$   
Prüfdatum: 20.01.2025

Frequenz $f$ Hz	$R/R'$ Terz dB	$R'_{\max}$ Terz dB
50	$\geq 21,8$	30,3
63	$\geq 22,4$	32,9
80	$\geq 21,3$	38,2
100	$\geq 30,5$	44,7
125	$\geq 33,7$	48,9
160	$\geq 40,9$	51,2
200	$\geq 47,0$	54,2
250	$\geq 50,2$	57,2
315	$\geq 53,2$	58,5
400	$\geq 56,1$	60,3
500	$\geq 59,8$	63,9
630	$\geq 61,4$	66,4
800	$\geq 64,4$	69,3
1000	$\geq 67,5$	71,4
1250	$\geq 68,9$	74,6
1600	$\geq 70,6$	78,6
2000	$\geq 71,3$	84,4
2500	$\geq 67,8$	85,2
3150	$\geq 57,9$	83,1
4000	$\geq 60,6$	84,3
5000	$\geq 63,4$	83,0



\*  $R'$  (Messgrenze erreicht/überschritten)

— verschobene Kurve der Bezugswerte

..... Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)

..... maximale Schalldämmung des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche

Bewertung nach ISO 717-1: Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die nach einem Standardverfahren erhalten wurden

$R_w (C; C_{tr}) = 58 (-3; -10) \text{ dB}$

$C_{50-5000} = -7 \text{ dB}$

$C_{tr, 50-5000} = -19 \text{ dB}$

$R_w \pm \sigma_R = 58,4 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$  (Informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten)

## ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 9 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so

# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand



## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn

Hersteller: Primo GmbH  
Prüfgegenstand eingebaut: Monteure des Auftraggebers  
Beschreibung des Prüfstandes, des Prüfgegenstandes und der Prüfanordnung:  
Kennzeichnung der Prüfräume: Wandprüfstand P-W2 nach DIN EN ISO 10140  
maximales Schalldämm-Maß des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche von  $S = 13,4 \text{ m}^2$ :  $R'_{w,\max} = 67 \text{ dB}$

### Prüf-Nr.: 6

### Prüfanordnung mit P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - beidseitig 5 Stk., gegenüberliegend

Metallständerwand CW 50/100, zweilagig beplankt,  $d = 100 \text{ mm}$   
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$   
50 mm UW/CW-Profil, darin eingestellt: 50 mm Mineralwolle-Platten, Typ Rockwool Sonorock 040  
2 x 12,5 mm GK-Platte "Knauf Silentboard", flächenbez. Masse  $m'$  je  $17,5 \text{ kg/m}^2$


### Anordnung der Gerätedosen:

- beidseitig 5 Dosen mit Steckdoseneinsätzen und Blendrahmen
- Montage beidseitig im Sende- und Empfangsraum, gegenüberliegend

Ein- und Aufbau des Prüfobjektes siehe Anlage 1 bis 4

Fläche des Trennbauteils:  $13,41 \text{ m}^2$   
Flächenbezogene Masse:  $-- \text{ kg/m}^2$   
Lufttemp. im Prüfstand:  $19 \text{ }^\circ\text{C}$   
relative Luftfeuchte:  $42 \text{ } \%$   
Statischer Druck:  $1006 \text{ hPa}$   
Volumen Senderaum:  $59 \text{ m}^3$   
Volumen Empfangsraum:  $64 \text{ m}^3$   
Prüfdatum: 20.01.2025

Frequenz f Hz	R/R' Terz dB	R' <sub>max</sub> Terz dB
50	* $\geq 24,3$	30,3
63	* $\geq 22,6$	32,9
80	$\geq 22,3$	38,2
100	* $\geq 32,4$	44,7
125	* $\geq 34,4$	48,9
160	* $\geq 41,1$	51,2
200	* $\geq 46,6$	54,2
250	* $\geq 51,2$	57,2
315	* $\geq 53,7$	58,5
400	* $\geq 55,7$	60,3
500	* $\geq 59,5$	63,9
630	* $\geq 61,2$	66,4
800	* $\geq 63,8$	69,3
1000	* $\geq 66,7$	71,4
1250	* $\geq 68,7$	74,6
1600	* $\geq 70,6$	78,6
2000	* $\geq 71,3$	84,4
2500	$\geq 67,6$	85,2
3150	$\geq 58,1$	83,1
4000	$\geq 60,8$	84,3
5000	$\geq 63,6$	83,0



\* R' (Messgrenze erreicht/überschritten)

— verschobene Kurve der Bezugswerte

--- Frequenzbereich entsprechend der Kurve der Bezugswerte (ISO 717-1)

..... maximale Schalldämmung des Prüfstandes bezogen auf die Prüffläche

Bewertung nach ISO 717-1: Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die nach einem Standardverfahren erhalten wurden

**$R_w(C;C_{tr}) = 58 (-3;-9) \text{ dB}$**

**$C_{50-5000} = -6 \text{ dB}$**

**$C_{tr,50-5000} = -18 \text{ dB}$**

$R_w \pm \sigma_R = 58,9 \text{ dB} \pm 1,2 \text{ dB}$  (Informative Angabe mit einer Nachkommastelle und Messunsicherheiten)

## ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 10 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so

# Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10 140-2

Messung der Luftschalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand

## Primo - Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen - eingebaut in 100 mm Leichtbauwand

Auftraggeber: Primo GmbH  
Wernher- von-Braun-Straße 2, 84544 Aschau am Inn




Messwerte siehe Anlagen 5 bis 10

Prüfbedingungen siehe Textteil des Prüfberichtes

### Vergleich der Messkurven:

—	1: ohne Gerätedosen	$R_w = 58,7 \text{ dB}$
—	2: P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm - einseitig 5 Stk.	$R_w = 58,6 \text{ dB}$
...	3: P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - einseitig 5 Stk.	$R_w = 58,6 \text{ dB}$
- - -	4: P201-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Geräte-V-Dosen 62 mm - beidseitig 5 Stk., um 500 mm versetzt	$R_w = 58,7 \text{ dB}$
—	5: P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - beidseitig 5 Stk., um 500 mm versetzt	$R_w = 58,4 \text{ dB}$
...	6: P200-02 Qnect Hohlwand Schallschutz Gerätedosen 49 mm - beidseitig 5 Stk., gegenüberliegend	$R_w = 58,9 \text{ dB}$



### ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH

Bau- und Raumakustik • Lärmimmissionsschutz • Thermische Bauphysik  
abP-Prüfstelle und vom VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109  
Max-Planck-Ring 49 • 65205 Wiesbaden • Tel.: 06122 / 95610 • Fax: 06122 / 956161

Anlage 11 zum Bericht 0004.25 - 24\_203 vom 28.01.2025 /so